

## ОСМОТРА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

«14» 11 2022 г.

Административный округ центральный

Управляющая организация ООО «Фирма «Специзол»

Адрес строения: г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса 2/28а

Год постройки – 2014 г.

Материал стен – монолитные ж/бетонные

Число этажей – 20

Материал кровли – металлическая

Наличие подвала – нет

Комиссия в составе представителей управляющей компании ООО «Фирма «Специзол»:

Главный энергетик – Артеменко А.А.

Комендант – Шеина С.М.;

Инженер по эксплуатации оборудования – Бакланов А.В.

Председатель Совета МКД –  
произведена осмотр многоквартирного жилого дома и придомовой территории

| № | Вид конструктивных элементов           | Рекомендуемые работы  |   |        |     | Оценка тех. состояния |
|---|--|---|---|--------|-----|-----------------------|
|   |  | Вид работы  | Ед. изм.  | Кол-во |     |                       |
| 1 | Кровля                                 | Кровля: каркасно-металлическая конструкция, обшивка лист ДСП -20 мм, покрытие — металлическая, много скатная. При визуальном осмотре кровли обнаружены дефекты. Установлены снегозадержатели. | Требуется:<br>Частичная замена<br>профильных листов   | м2     | 150 | Удовлетворительное    |
| 2 | Технический этаж совмещен с паркингом. | На этаже находится разводка канализации, холодного и горячего водоснабжения и сети пожаротушения. Канализация выполнена из полипропиленовой трубы D-150 Трубы краны находятся в технических   | Требуется<br>Обработка пола насосной и<br>теплопункта | м2     | 40  | Удовлетворительное    |

|   |                  |  |  |  |
|---|------------------|--|--|--|
|   |                  | исправном состоянии.   |  |  |
| 3 | Фасад<br>Балконы | Фасад здания отделан короедом. При визуальном осмотре обнаружены многочисленные вздутия и трещины .Цоколь здания облицован алюкобондом.<br>При визуальном осмотре стен, фундаментов, балконов снаружи дефектов, деформаций конструкций не обнаружено. Входные двери пластиковые. Домовые знаки имеются.<br><br>Водоотводящие устройства в исправном состоянии. | Не требуется   | Удовлетворительное   |
| 4 | Подъезды         | В результате визуального осмотра дефектов, деформаций стен, перекрытий, лестничных маршей, дверных и оконных заполнений внутри здания не обнаружено.<br><br>Доски объявлений в наличии, в удовлетворительном состоянии.  | Необходим ремонт дверей на балконах 16, 17, 18 этажей 1-го подъезда.<br><br>Необходима замена стекла и регулировка дверей на балконе 10 этажа 1 подъезда.        | Удовлетворительное   |
|   |                  | На 9 этаже первого подъезда в местах общего пользования складированы личные вещи.<br><br>Установить на место потолочные плиты армстронг на 3, 5, 12, 19 этажах 1 подъезда.<br><br>Необходимо восстановить таблички с номером этажа на 10, 15 этажах 1 подъезда.  | Необходима замена ревизионных лочков на 4, 8, 10, 12 этажах 1 подъезда.<br><br>Установить на место потолочные плиты армстронг на 3, 5, 12, 19 этажах 1 подъезда. | Восстановить таблички «Действия при пожаре», «План эвакуации» на 10, 17, 18 этажах 1 подъезда. |

|     |   |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   |  |  |
| 5   | Подвал  | 1. Двери металлические открываются автоматически с пульта.<br>2. 3. Температурный режим соответствует нормам.<br>4. Санитарное состояние удовлетворительное.  | Не требуется   | Требуется окраска стен коридоров и пожарных лестниц обоих подъездов. |
| 6   | Лифты:4 лифта OTIS B7NS7005; B7NS7006; B7NS7007; B7NS7008 | 1.Двери в лифтовые кабины без деформации, закрываются.<br>2.В кабинах пол – нержавеющая сталь. Стены окрашены.<br>3.Кнопки и панели в исправном состоянии.<br>4.Освещение в рабочем состоянии.<br>5.Дисплетчерская связь в рабочем состоянии.   | Требуется:<br>Покраска лифтовой кабины.<br>Установка зеркал. | Удовлетворительное<br>Шт. 4<br>Шт. 4                                 |
| 7.1 | Система отопления   | ТУ: Система отопления включает в себя 2 стояка, по одному для каждого подъезда ,с последовательной разводкой в квартиры на этажах трубопроводом 32 мм.<br><br>Теплообменник ГВС «LEFA LAVAL M6-MFG»(38-0,5<br>Насос циркуляционный с частотным приводом UPS 25-80 N -1шт.<br><br>Теплообменник отопления «LEFA LAVAL T13-PFG 27-0,4 Циркуляционный насос «GRUNDFOS» с частотным приводом «MAGNA D-32-120»Узел учета тепла, запорная арматура в наличии и находится в исправном состоянии. | Требуется увеличение мощности теплообменника                 | Удовлетворительное   |

|     |                     |  |   |  |
|-----|---------------------|--|---|--|
|     | Система ХВС         | 1.Насосная станция находится в подвальном помещении.<br>Две повышительные станции по 2 насоса «GRUNDFOS» с частотным регулированием, тип CRE 10-03 G-A-A-E HQQE.Производительность Q-12,1 М3/ЧАС.Н max44,2;H-34,9.   | Не требуется  | Удовлетворительное                             |
| 7.3 | Система ГВС         | ГВС – Теплообменник ГВС «LEFA LAVAL M6-MFG»(38-0,5<br><br>Насос циркуляционный с частотным приводом UPS 25-80 N -1шт.  | Не требуется  | Удовлетворительное                             |
| 7.4 | Система канализации | Контрольно-измерительные приборы находятся в хорошем состоянии, а также регулирующие и измерительные приборы находятся в исправном состоянии. ОдГУ – ТероСС т№v № 00594 пломба № 02240399, поверен, установлен в подвале дома. Стойки системы ГВС с полотенцесушителями изолированы, находятся в хорошем состоянии.<br><br>Вертикальные стойки по квартирам в количестве 7 шт. выполнены из полипропиленовых труб D-110, переходящих в лежак D-150 с одним выходом в городскую сеть. Фасонные части соединены герметично.  | Не требуется  | Удовлетворительное                             |
| 7.5 | Электрооборудование | Электроснабжение МКД осуществляется по двум линиям СИП2А 4х120 от ТП-48 СРЭС ВРУ расположено в цокольном этаже МКД, в помещении парковки, внутри частного огороженного машиноместа. В ВРУ-1 ВРУ-2 на вводах установлены автоматические выключатели IEK ВА88-37 400A. Узлы учета ЭЭ расположены в ВРУ-1 и ВРУ-2 и состоят из 2 ПУ Рим 489,15 зав.№01304336-2019 и зав.№01304337-2019 с трансформаторным током 400/5.В каждом подъезде имеется собственные помещения электрощитовой с установленными распределительными шкафами.<br><br>В общих коридорах на этажах установлены светильники с лампой Е27 с датчиками движения по | Требуется:<br><br>Однолинейные схемы<br><br>Замена светильника в холле 2 подъезда | шт.<br>3<br>шт.<br>1<br><br>Удовлетворительное |


|     |  |  |     |    |                    |
|-----|--|--|-----|----|--------------------|
|     | 5 на этаже. В лифтовых холлах установлены по 2 светильника типа «Амстронг» с люминесцентными лампами G13.Всего установлено 60 светильников типа « Амстронг» 4х18 Вт, ,337 , светильников с встроенными датчиками движения 2х9Вт Е27.На каждом этаже установлены этажные распределительные щиты с индивидуальными ПУ ЭЭ.  | Ремонт светильника<br>Около мусорных баков           | шт. | 1  | Удовлетворительное |
| 7.6 | Вентиляционные каналы  | Требуется замена светильников на пожарных лестницах. | шт. | 1  | Удовлетворительное |
| 7.7 | Система пожаротушения  | Не требуется   | шт. | 1  | Удовлетворительное |
|     | Вентиляционные каналы неплотностей не имеют, прочищены.<br><br>На каждом этаже жилого дома установлен пожарный шкаф, оснащенные пожарными кранами Д-50 мм, пожарным стволом со спрыском 16 мм,2 пожарными рукавами Д – 51 мм,длиной 20 м.<br><br>1 подъезд 20 пожарных щитов укомплектованных 33 пожарными рукавами.<br><br>2 подъезд 19 пожарных щитов укомплектованных 38 пожарными рукавами .Система пожаротушения подключена к центральному водопроводу. Диаметр подающего водопровода составляет Д 50.<br>Повысительная станция отсутствует. Система дымоудаления отсутствует. На всех дверях переходных балконах остекление выполнено с нарушением пожарной безопасности. Отсутствуют доводчики. | Требуется:<br><br>опломбировка пожарных шкафов       | шт. | 1  | Удовлетворительное |
|     | Доводчики на двери   | Шт.  | 76  | 60 | Удовлетворительное |
|     | Установить стекло в пожарном шкафу на 19 этаже 1 подъезда.   |  |     |    |                    |
|     | Доукомплектовать пожарные шкафы на 5, 6 этажах 1 подъезда  |  |     |    |                    |

пожарными рукавами.

|                              |   |              |  |                    |
|------------------------------|---|--------------|--|--------------------|
|                              |   |              |  |                    |
| 7.8<br>Отмостки              | Отмостка в удовлетворительном состоянии.<br>Стены приямков не разрушены, плотно примыкают к поколю. | Не требуется |  | Удовлетворительное |
| 7.9<br>Придомовая территория | У подъездов установлены 2 урны.<br>Освещение, находится в надлежащем состоянии.                     | Не требуется |  | Удовлетворительное |

Подпись членов комиссии:

Главный энергетик  Артеменко А.А.

Комендант  Сироткин И.Н.

Инженер по эксплуатации оборудования  Бакланов А.В.

Председатель Совета дома

